


改善箇所説明図



後処理制御モジュールにおいて、プログラムの書き込み時にデータ読み出し設定が不適切なため、汎用故障診断ツールで故障発生時の運転状況を示すデータを読み出すことができない。
そのため、道路運送車両の保安基準第31条の細目告示第41条別添48の車載式故障診断装置（ディーゼル重量車J-OB D II）の技術基準に適合していない。

改善の内容

全車両、後処理制御モジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席ドアストライカーに青ペイントを塗布する。