

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

BMW インタラクション・バーの制御ソフトウェアにおいて、電圧低下時の動作検討が不十分なため、電圧低下時に操作パネルを操作すると、反応しなくなることがある。そのため、ハザードランプ、デフロスタの操作できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、BMW インタラクション・バーを対策品に交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。