


改善箇所説明図



不具合発生箇所

農耕トラクタのアースケーブルにおいて、ケーブル長さに関する設計が不適切な為、振動によりケーブルが損傷することがある。そのため、アース不良が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善内容

全車両、アースケーブルを対策品に交換する。

 は交換部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-3762のステッカーを貼付する。