



改善箇所説明図



ESC※装着車において、ESC アクチュエーターとブレーキパイプの接続が誤っているものがある。そのため、ESC 作動時や急制動時に車両の挙動が不安定になるおそれがある。

※ 横滑り防止装置のこと



識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にリコール届出番号
NO. 外 3 7 6 3 のステッカーを貼付する。