


改善箇所説明図



注： ☐ は、点検し締め付ける部品を示す。

ドライブシャフトにおいて、生産工場の組付作業指示が不適切であったため、ギヤボックスから動力を伝達する継ぎ手の締結ボルトが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、締結ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトがすべて脱落して車輪に動力が伝達できなくなることにより、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを点検し、規定トルクで締め付けを行う。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3775、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。