


改善箇所説明図



注： は、取り付ける部品を示す。

車体において、生産工場の組付管理が不適切だったため、ホイールハウジングエクステンション(フェンダーフラップ)が取り付けられていない。そのため、車両の組み付け公差によりタイヤが車体より外側に突出し、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ホイールハウジングエクステンション(フェンダーフラップ)を取り付ける。

識別：「6606」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。