


改善箇所説明図



連節バスにおいて、車両前面の行先表示器に装着されるガラスの接着方法が不適切なため、使用過程で接着剤が剥がれるものがあり、最悪の場合、当該ガラスが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車両前面の行先表示器のガラスを交換する。

注：□ は交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に白色ペイントを塗布する。