


改善箇所説明図



注： は、交換部分を示す。

基準不適合発生箇所

右側後部灯火器アッセンブリにおいて、生産工場部品取り扱いが不適切なため、灯火器ケース内の気密状態が不良となっているものがある。そのため、雨天又は洗車時に灯火器内に水の浸入並びに錆の影響を受け、最悪の場合、灯火器が点灯（点滅）しないおそれがある。

改善の内容

全車両、右側後部灯火器アッセンブリを良品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側上部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。