

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

後部座席中央のヘッドレスト用ガイドスリーブにおいて、製造管理が不適切なため、バックレストフレームに正しく溶接されていない部品が組み付けられている。そのため、衝突等の衝撃によりバックレストフレームからヘッドレスト用ガイドスリーブが外れ、後部座席中央の搭乗者の頭部や頸部の後傾を有効に抑止できず負傷するおそれがある。

改善の内容

左後部座席シート フレームを良品と交換する。

識別：作業完了車は、左リヤドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。