

改善箇所説明図



注： は不具合部分を示す

不具合内容及び原因

運転席シートベルトにおいて、10km/h を超え、20km/h 以下で走行時に運転席シートベルトを解除した場合、シートベルトリマインダーの警告音と警告灯が作動しない。そのため、保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、メータークラスターユニットのプログラムを変更する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3837 の改修」と記入する。