


改善箇所説明図



不具合発生箇所

SRS コントロールユニット

注: は、対策プログラムへ書き換える部位を示す。

SRS(乗員補助拘束装置)コントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、歩行者保護に係る装置(アクティブボンネット)が作動しないことがある。そのため、協定規則第 127 号の要件に適合しない。

改善の内容

全車両、SRS コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する