

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



レスポナーオーディオモジュール (RAM)

注) は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

不具合の内容

車両接近通報装置の機能が備えられているレスポナーオーディオモジュール (RAM) において、ソフトウェアの開発検討が不十分なため、車両起動時に通信エラーとなることがある。そのため、車両接近通報装置が作動しない。

改善の内容

全車両、レスポナーオーディオモジュール (RAM) を対策プログラムに書き換える。

識別：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、11/2023.47 以上であることにより識別する。