


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開経路である、インストルメントパネルの開口部の製造誤差によっては、意図した通りの展開がされない事がある。
そのため、衝突時に助手席エアバッグが完全に展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグモジュールを対策品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。