


改善箇所説明図



TCAM (テレマティクスおよび接続性アンテナモジュール) において、制御プログラムが不適切なため、モバイルネットワーク回線に接続することができない。そのため、通信ができず、保安基準第 43 条の 8 (事故自動緊急通報装置の基準) に適合しない。

改善の内容

全車両、OTAによりTCAMのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが 1. 4. 2 以上であることにより識別する。

注： は処置をする部品を示す。