

改善箇所説明図



前席左側シートのシートレール固定ボルトにおいて、生産工程の管理が不適切なため、規定トルクで締め付けされていないものがある。そのため、当該部位から異音が発生し、前後の位置調整が出来なくなる場合がある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、衝突時に乗員を保護出来なくなるおそれがある

改善の内容

全車両、前席左側のシートレール固定ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別

作業完了車は、運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注： ☐ は処置をする部品を示す。