


改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様です



注： は、交換する部位を示す。

燃料タンクにおいて、製造機器の保守管理が不適切なため、燃料タンク本体とフィルターパイプの溶着が不十分になっている。そのため、車体に加わる振動等により溶着部位に剥離が発生して燃料漏れが発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する