

改善箇所説明図



テールゲート パネル



アウターパネル

補強材

基準不適合発生箇所

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

アウターパネルと補強材の2枚で構成されているテールゲートパネルにおいて、製造時の接着が不十分なため、アウターパネルが補強材から部分的に剥がれるものがある。そのため、走行振動等により異音が発生し、そのままの状態で行くとアウターパネルが落下するおそれがある。

改善の内容

テールゲートパネルを確認し、必要に応じて交換する。

識別：作業完了車は、右フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。