

改善箇所説明図



 は、シートベルトを示す

<不具合の状況>

シートベルトにおいて、修理工程での製造管理が不適切なため、北米仕様に交換されている。そのため、協定規則第 16 号に適合しないおそれがある。

<改善内容>

運転席シートベルトを良品に交換する。

<識別方法>

助手席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。