

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ドライブシャフトの
取付ボルト

不具合の内容

ドライブシャフト連結部の取付ボルトにおいて、作業管理が不適切なため、規定トルクで締め付けられていないものがある。

そのため、使用過程で取付ボルトが緩み、最悪の場合、取付ボルトがすべて脱落することにより動力が伝達されず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドライブシャフトの取付ボルトの締め付トルクを確認する。なお、規定トルクにて締め付されていない場合は、構成部品の損傷状態を確認し、必要に応じて損傷部品を新品に交換し、規定トルクで締め付ける。

注： は、点検箇所示す。

識別：車台番号打刻の右側に緑色の識別ペイントを塗布する。