


改善箇所説明図



①



① エンジン制御ユニット

注： は、プログラム更新行う部品

不具合発生箇所

原動機の電子制御において、設計時の冷間始動のプログラムが不適切なため、触媒の予熱が十分に行われないことがある。そのため、排出ガス値が基準値を超えるおそれがある

改善の内容

全車両、改良されたエンジンプログラムへ書き換える。

改善後の識別

OBD コネクターへ白色のペイントを塗布する