


改善箇所説明図



不具合の内容

ECM（エンジンコントロールモジュール）において、設計検討が不十分なため、ギヤが入っているにもかかわらず、メーター上のギヤ位置がニュートラルと表示することがある。そのため、その状態でエンジン始動操作等を行うと、意図せず車両が動き、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策された ECM ソフトウェアに更新する。

識別

メインフレーム左側ステアリングヘッド付近にサービスブリテンステッカーを貼付する。

サービスブリテンステッカー

