

改善箇所説明図



注) は、取り回し状態を確認し、必要に応じて修正および修理する部品を示す。

不具合の内容

インバーターの電源ケーブルにおいて、設計検討が不十分なため、高電圧バッテリーケーブルがホルダーの近傍にレイアウトされ、ケーブルがホルダーに挟まれているものがある。

そのため、走行振動等でケーブルとホルダーが干渉してケーブルが損傷して運転者へ警告が表示され、最悪の場合、ケーブルが断線して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、インバーターの電源配線の取り回し状態を確認し、必要に応じて取り回しを修正する。
また、配線の損傷が認められた場合は、修理する。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。