


改善箇所説明図



運転者席シートバック右側の内装材及び助手席シートバック左側の内装材において、表皮材料の選定が不適切なため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、運転者席側及び助手席側のシートバックトリムカバーを対策品と交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。