

改善箇所説明図



不具合発生箇所
(警音器)



図：エンジンボンネット内の写真



図：改善対策後の警音器
取付位置（車体の前方）

不具合の内容

ロード・ローラの警音器において、取付位置の検討が不十分なため、音量が定められた音の大きさより小さく、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、警音器の取付位置をボンネット内面から車体の前方に変更する。

識別方法

警音器の取付位置で識別できる。