


改善箇所説明図



図：左ハンドル車



注) は、亀裂がないか点検し、必要に応じて交換する部品を示す。

不具合の内容

左リアサイドメンバーにおいて、製造工程が不適切なため、亀裂が発生しているものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等により亀裂が進行して強度が不足し、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、左リアサイドメンバーを点検し、亀裂がある場合は左リアサイドメンバーを新品に交換する。

識別：左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に緑色ペイントを塗布する。