


改善箇所説明図



左右のフロントフェンダーにおいて、設計検討が不十分なため、ホイールがフェンダーから突出しているものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のフロントフェンダーにモールを取り付ける。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注： ☐ は対策のために取り付ける部品を示す。