



改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車



不具合発生箇所

ESP コントロールユニット

注: は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

横滑り防止装置(ESP)のコントロールユニットにおいて、設計検討が不十分なため、制御プログラムが不適切である。そのため、ESP が故障した際に正規の仕様と異なる警告メッセージが表示され、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ESP コントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する