


改善箇所説明図



注: は、正規品に交換部位を示す。

パノラミックサンルーフにおいて、製造指示が不適切だったため、コネクティングストラットに緩衝材が取り付けられていない。そのため、車室の内部突起に関する基準に適合しない。

改善の内容

全車両、パノラミックサンルーフを正規品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する