

改善箇所説明図



注: は、点検する部位を示す。

運転席のシートベルトにおいて、車両製造が不適切なため、エンドフィッティングが適切にボルトヘッドへ取り付けられていないものがある。そのため、使用過程における振動や大きな減速時にシートベルトが外れ、最悪の場合、運転者を拘束することができずに負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトのエンドフィッティングの装着状態を点検し、適切に装着されていない場合は、装着しなおす。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する