


改善箇所説明図



不具合の内容

ECM（エンジンコントロールモジュール）において、設計検討が不十分なため、極低速にてアイドリングが不安定になることがある。

そのため、発進時や極低速において意図せずエンジンが停止し、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策された ECM ソフトウェアに更新する。

識別

メインフレーム左側ステアリングヘッド付近にサービスブリテンステッカーを貼付する。

サービスブリテンステッカー

