


改善箇所説明図



注: □はプログラムを変更する部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタの原動機において、エンジンコントローラーのソフトウェアの設定が不適切なため、排気温度が過度に上昇することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、原動機が損傷するおそれがある。

(改善内容)

全車両、エンジンコントローラーのソフトウェアプログラムを変更する。

識別: 改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-4064)のステッカーを貼付ける。