


改善箇所説明図



不具合の内容

エアバッグ ECU の事故情報記録装置のソフトウェアにおいて、設計検討が不十分なため、ステアリング補正機能のデータが記録されないことがある。そのため、事故後に衝突データを取得した際に、レポートにステアリング補正機能のデータが表示されず、保安基準に適合しない。なお、エアバッグの作動や衝突検知機能への影響はない。

改善の内容

全車両、当該ソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

注: は、ソフトウェアをアップデートする部品を示す。

識別: 車台番号打刻の右側に黄色の識別ペイントを塗布する。