


改善箇所説明図



車内情報システム(速度計、ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、タッチスクリーンとメータークラスター(速度計)が消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別 : 作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るシステムバージョンが、FHJ.1.31.51.xx 以上であることにより識別する。