

改善箇所説明図



エアコンブローモーター

注:  対策部位

基準不適合部位

エアコンブローモーターにおいて、製造工程が不適切なため、コネクタ内部のピンが適正位置に組み付けられていないものがある。そのため、当該コネクタの接続不良によりブローモーターが作動せず、デフロスタが機能しないため、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタを確認し、コネクタピンに異常がある場合はブローモーターを新品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。