


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

国内納車前点検で交換された左右リアホイールにおいて、異品が装着されているため、フェンダーから一部突出しているものがある。
そのため、保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、左右リアホイールを点検し、異品が組み付けられていた場合は正規品に交換する。

識別：

右リアサブフレームダンパー後部に黄色ペイントにて識別。