

改善箇所説明図



○ は、不具合箇所を示す

<不具合内容>

燃料タンクの給油口において、給油時にガソリンが大量に溢れ出た際に、気化したガソリンがエンジン冷却用ファンにより、ラジエーターに吸い込まれることがある。そのため、ラジエーターが高温になっている場合、気化したガソリンがラジエーターまたはエンジンルーム内の排気管表面に付着することにより、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

<改善内容>

全車両、フィルターネックシールパネルを対策品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に赤色ペイントを塗布する。