

改善箇所説明図



ヘッドランプコントロールモジュール



○ は、不具合箇所を示す

<不具合内容>

ヘッドランプコントロールモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、プログラムに不備がある。そのため、対向のバイクや自転車の接近を検知しても走行用前照灯が減光せず、保安基準に適合しない。

<改善内容>

全車両、ヘッドランプコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に赤色ペイントを塗布する。