

改善箇所説明図



○ は、不具合箇所を示す

<不具合内容>

ボディコントロールモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、プログラムに不備がある。そのため、タイヤ空気圧が20%以上減少した際に、タイヤ空気圧警報の警告灯が規定時間内に点灯せず、保安基準に適合しない。

<改善内容>

全車両、ボディコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に青色ペイントを塗布する。