


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

前席シートベルトバックルにおいて、組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品のリベットが組み付けられていないものがある。そのため、車両衝突時に前席シートベルトによる乗員保護性能を確保できないおそれがある。

改善の内容

全車両、前席シートベルトバックルを良品に交換する。

識別：「692K」と記入したキャンペーンステッカーをラゲッジルームのパネル部に貼付する。