


改善箇所説明図



注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像信号の伝送が途切れることがある。そのため、サラウンドビューカメラの映像が映らなくなり、車両の直左映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「90TV」と記入したキャンペーンステッカーをラゲッジルームのパネル部に貼付する。