


## 改善箇所説明図



高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造機器の設定が不適切なため、セルの陽極と負極の容量が不均衡なものがある。そのため、セルモジュール内部で短絡が発生し、異臭やバッテリーの過熱に関する警告が表示されることがある。最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、セルモジュールを良品と交換する。

### 識別

運転席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に黄色ペンを塗布する。

注：  は、点検の結果・交換する部品を示す。