


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

3列目シートベルトを取り付けるアンカーブラケットにおいて、スタッドボルトの溶接工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、衝突等で大きな荷重を受けた場合、当該ボルトが折損してシートベルトが外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アンカーブラケットを対策品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに黒ペイントを塗布する。