



改善箇所説明図



○ は、不具合箇所を示す

<不具合内容>

フロントエンドスポイラーにおいて設計検討が不適切なため、端部の切削加工が不十分なため、保安基準に適合しない。

<改善内容>

全車両、フロントエンドスポイラーを保安基準に適合するよう切削する。

<識別方法>

弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。