



改善箇所説明図



断面拡大図



不具合発生箇所

加工不良により、
（オイルシールリングとの
接触面が摩耗する）

改善内容

（自動変速機を良品と
交換する）

クラッチ部断面図

注：□内は交換部品を示す。