


改善箇所説明図




不具合発生箇所

牽引フックの形状が不適切なため、路面干渉時、エアバッグが作動するおそれがある。

牽引フック

改善前



改善後

牽引フックの形状を変更

塗別：黄ペイント塗布
(車両中心側)

(改善前)



改善の内容

全車両、牽引フックを対置品と交換する。

注：□内は交換部品を示す。