


改善箇所説明図



改善内容

全車両、当該コントロールユニットを改善品と交換する。

識別：改善品の部品番号

22611AC562

22644AA032

22611AC582

注：□ は交換部品を示す。

ターボ装着の原動機において、原動機制御のためのコントロールユニットの条件判定プログラムに不適切な部分があり、エンスト直後の再始動に時間がかかる場合がある。