



改善箇所説明図



不具合発生箇所




車室内ドアハンドル

車室内ドアハンドルのメッキ前処理作業が不適切な部品が一部あり、そのままの状態で使用を続けると、当該車室内ドアハンドルのメッキが剥がれ、最悪の場合、ドアハンドル操作で、指を負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、車室内ドアハンドル全数(4個)を良品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：運転席ドアパネルのドアテックカー取付部下側に黄色ペイント(φ5)塗布する。