


改善箇所説明図



不具合発生箇所

エアバッグパッドのプレート挿入寸法が不適切なため、最悪の場合、当該エアバッグの展開が不十分となるなど、機能を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両エアバッグを良品と交換する。