



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、燃料チューブの両端のバンドを点検し、十分締まっていないものは規格値内まで締め付ける。



識別:フューエルリッドの上側取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。