


改善箇所説明図



かじ取装置において、かじ取ハンドルの溶接が不適切なため、強度が不足し、溶接部と被溶接部の境界に亀裂を生じることがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ハンドルが折損し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、当該ハンドルとハンドルの緩衝材を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。